

VW V10 Getriebe kein Kraftschluss Fehlercode P0b00 und P0700

Beitrag von „NicoHH“ vom 7. Mai 2016 um 23:56

Kann mir den Keiner Helfen ... Weiß Momentan echt nicht weiter ..? Das sind die Fehlercodes

P0700 Getriebesteuerung (Störungswarnleucht Anforderung)

P0600 Serieller Kommunikationsanschluss. Die Fehler lassen sich nicht Löschen Das Fahrzeug hat leider keinen Kraftschluss....

Bitte um eure Hilfe.