

# Fertigungsprobleme bei Bosch-Dieselpumpen

Beitrag von „Honigtoertchen“ vom 8. Februar 2005 um 23:04

Zitat von jamesbond

Die Einspritzpumpe die Probleme bereitet wird nur in common-rail-Dieselmotoren eingesetzt und das ist der V6TDI

Aber nochmal..... VW ist "verschont" geblieben, diese Aussagen werden auch von allen Publikationen unterstützt

LG

james

...aber ich habe in meinem V6 TDI grundsätzlich auch solch eine Pumpe drin. Und warum sollten die Pumpen Ende November/ Anfang Dez. (Baudatum 10.12.) eine super-Beschichtung drin gehabt haben im Gegensatz zu späteren Pumpen??? Bin da skeptisch/ vorsichtig....

H.