

# Xenon geht während der Fahrt aus

**Beitrag von „Touareg R5 2,5l“ vom 21. Mai 2016 um 19:33**

Der Scheinwerfer ist fest, hatte den Scheinwerfer schon draußen und hab ihn neu reingesetzt.

Werde das Geld investieren und neue Brenner holen, wo sollte ich die am besten holen, habt da sicher mehr erfahrung&#128521;&#128521;