

Erisin ES 27420 China RNS :)

Beitrag von „stypen“ vom 24. Mai 2016 um 19:05

Hab es probiert und mir dieses Gerät geholt.

Vorweg, sieht super aus, IGO Navi ist sehr gut und schnell, dVB-T funkt super, passen tut es nicht 100%ig, also es schließen die Ecken nicht genau bündig ab....denke aber das werde ich noch hinbekommen.

Nun ja, der Radioempfang ist eher bescheiden, mal sehen was ich da verändern kann. (hat auch nur einen Fakra Eingang)

Was mir auch noch aufgefallen ist, leider seeeeeehr nervig: alle 1-2 Minuten kommt beim Radiohören aus dem rechten Hochtöner Bereich ein "iiiiiiiiiiiiii" Ton für ca 5 Sekunden, ist aber nicht mit den üblichen Störungen der Lima beim Gas geben zu vergleichen. Kennt jemand so eine Art von Problem ?

Ansonsten funktionieren nur teilweise die Lenkradtasten, Lauter leiser, mute und Telefon. Die Darstellung am Boardcomputer der Radiosender etc ist nun komplett weggefallen, Navi Pfeile gibt es auch keine.