

Antriebsrad Keilriemen abgefallen

Beitrag von „RJK“ vom 30. Mai 2016 um 18:53

Hallo Tourareg-Freunde,

Bei mir ist heute eine richtig blöde Panne passiert. Wir sind zur Zeit in Irland und machen Urlaub. Als ich vor eine Baustelle anhielt machte es plötzlich "Klack" als würde etwas schweres runterfallen. Unter Auto war aber nichts zu sehen, beim anfahren ging dann die Servolenkung nicht und eine Warnmeldungen nach der anderen ging an. Da ich inmitten einer Baustelle war, bin ich ein kleines Stück weiter gefahren, bis ich halten konnte. Dann geschaut: Keilriemen war runter, und ein Antriebs- oder Schwungrad war angefallen (keine Ahnung wie das Teil heißt, geschweige denn, wieso es einfach abgeht). Leider hat der VW Mobilitätsservice drei Stunden gebraucht, um zu merken, daß die Pannenmeldung in Irland nicht angekommen ist. Nun warten wir bereits seit 4 Stunden auf den Abschleppwagen.

Irgendjemand eine Ahnung wie so ein Teil abgehen kann? Der Wagen war vor zwei Wochen zum 30.000 km Service!! 🚗 🛠️ 🚚

Rimbart