

Ölverlust zwischen den Zylinderbänken

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 4. Juni 2016 um 22:51

[Zitat von Hartl](#)

... leider zu früh gefreut. 😞

Nach einer ausgiebigen Probefahrt war wieder ein Öl - See unter der Lichtmaschine.
Nochmal alles ausgebaut und siehe da, da war der 2. Übeltäter. [...]

Und ?

Ist das der Lima Antrieb?