

Touareg II geht nicht mehr aus!!!

Beitrag von „Celi78“ vom 5. Juni 2016 um 12:04

Servus,

ich habe folgendes Problem mit meinem VW Touareg II(7P; 3.0 V6 TDI; Bj: 2011):

Bin den ganzen Tag mit dem T unterwegs gewesen. Außentemperatur: 27°C.

Während einer kurzen Pause stellte ich fest, das der Motor noch lief; hatte den Schlüssel aber abgezogen und in der Hand...

Schlüssel wieder rein; angeschaltet und anschließend wieder versucht auszuschalten:

Motor lief immer noch inkl. Tagfahrlicht. 😞 Meldung im Display: Wahlhebel in Position "P" bringen.

Aber der stand bereits auf "P"..

Ab nach Hause (ca. 30km Fahrt); erste Fehlermeldung während der Fahrt: ACC und Front Assist nicht verfügbar.

Start-Stop Automatik an den Ampeln funktionierte noch: Auto ging ordnungsgemäß aus und wieder an.

Zuhause angekommen nächste Meldung im Display: Fehler Start-Stop und der Motor ließ sich noch

immer nicht abschalten. Start-Stop funktionierte nun auch nicht mehr. Automatikgetriebe schaltete in den

Notlauf. Also den VW Notfalldienst angerufen. Musste etwa 2h warten und der Wagen lief und lief.....

Der Notfalldienst hat die Sicherung entfernt (Auto ging endlich aus) und hat den Dicken mit in die Werkstatt genommen.

Kennt irgend jemand dieses Phänomen/Problem? Der Mechaniker meinte nach dem Auslesen: evtl CAN BUS Problem...?