

Entriegelung Heckfenster

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 11. Juni 2016 um 07:05

[Zitat von Sierrakiller](#)

Hallo Stefan

solltest Du in der glücklichen Lage sein, eine Bedienungsanleitung zu haben, sollte es da drin zu finden sein.

Aber ich kann Dir auch so kurz helfen:

Zitat aus dem Reparaturleitfaden Elektrische Anlage Rep. Gr. 94:

*Bauen Sie die untere Verkleidung der Heckklappe aus.
Lösen Sie den Entriegelungszug aus der Verrastung.
Ziehen Sie den Entriegelungszug in Pfeilrichtung. (nach unten!)*

Für den Taster:

Wischerarm ausbauen.

Sechskantmutter abschrauben

Heckscheibe öffnen

Die Abdeckung aus den Verrastungen lösen (nach unten)

Isolierung des Steckers zur Seite schieben und Stecker trennen

3 Befestigungsmuttern abschrauben

Schliessbügel und Wischerwelle abnehmen

Taster abnehmen.

Viel Erfolg!

Gruss aus Zürich

Alles anzeigen

Moin

Was du beschreibst ist die Notentriegelung der HECKKLAPPE

Das Fenster lässt sich über VCDS öffnen wenn vorhanden

Fehler ist entweder der Taster selbst oder ein Kabelbruch im Bereich des Klappenschaniers auf der rechten Seite

Gruß

Ronald