

# AFS ohne Funktion

**Beitrag von „ice-man“ vom 14. Juni 2016 um 00:17**

Hallo zusammen hab ein kleines Problem. Bei meinem touareg ist am linkenscheinwerfer was nicht o.k

wenn ich im Stand das Xenonlicht an habe und nach rechts lenke geht auch im rechten Scheinwerfer das Kurvenlicht an. Lenke ich nach links bekomme ich nur die Fehlermeldung das ich das Kurvenlicht kontrollieren soll und das es außer Betrieb ist. Das Leuchtkugel ist aber optisch nicht kaputt. Der Stecker und die Büchse sind sauber und alle Pins sind gerade. Was könnte der Fehler sein?

danke schonmal