

# **Ist mittlerweile ein Schnorchel verfügbar?**

**Beitrag von „Darragh“ vom 18. Juni 2016 um 12:04**

Hallo zusammen...

Der Einbau des Schnorchels sieht auf den ersten Blick recht einfach aus, jedoch war die Herausforderung die Verbindung zum Luftfilter Kasten unter dem Kotflügel.

Zunächst einmal musste der Schnorchel am Kotflügel angepasst werden, da der Winkel zum A-Holm nicht so recht passte. Desweiteren musste er in sich auch noch verdreht werden. Dieses alles geht natürlich nur, wenn man den Schnorchel vorher in kochendem Wasser geschmeidig macht. Dieses Prozedur musste ich 4X wiederholen, bis die Passgenauigkeit halbwegs gegeben war. (Bitte keinen Heisluffföhn benutzen, da dadurch die Oberflächenstruktur zerstört wird)

Nun musste der Wischwasserbehälter im oberen Bereich eingekürzt werden, um Platz für das Rohr zu schaffen.

Um die Anbindung an den Luftfilter Kasten zu gewährleisten musste hier ein Blechkasten gefertigt werden.

Zu Schluss musste dann noch die Radhausschale unter zur Hilfe nehmen eines Heisluffföhns in der Form leicht angepasst werden.

Die Getriebeentlüftungen wurden verlängert und am Luftfilter Kasten angeschlossen.

PS: Bilder reiche ich nach ...