

Kupplung schaltet im 1,2 und Rückwärtsgang schwer

Beitrag von „kassy“ vom 19. Juni 2016 um 18:14

Mein Name ist Torsten

und schreibe zum ersten mal hier, da ich Probleme mit der Kupplung an meinen V6 TDI Bj Ende 2009 Schaltgetriebe habe. Es hat angefangen mit dem Kupplungswechsel (sie rutschte durch). Jetzt gehen der Rückwärtsgang und der 1+2 Gang schwer rein. Mein Schrauber ist der Meinung das es am entlüften liegen kann. Es kommt auch jedes mal Luft raus. Habe ihn zweimal entlüften lassen. Jetzt meine Frage, wo kommt sie her? Was kann der Fehler sein?

Viele Grüße

Torsten