

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Nokia6681“ vom 23. Juni 2016 um 15:14

Hab mir den FIX jetzt auch besorgt nur noch nicht eingespielt.

Die Skins kann man so nicht ändern das geht nur per Programmierung per VCDS, mit anderer FW ist es nicht möglich zumindest hab ich nichts gelesen dass es so gehen würde nur per um Programmierung von außen am Laptop