

Erst Fensterheber Fahrerseite, dann Probleme mit Zentralverriegelung

Beitrag von „curio“ vom 24. Juni 2016 um 08:59

Aus dem Oldtimerbereich gibt es eine Methode, Oxidschichten an Elektroteilen schonend zu entfernen: man nimmt eine "leichte" Säure, tut schon Zitronensaft oder Orangensaft, und lässt den Stecker mal einige Stunden darin einweichen. Die Säure reduziert die Oxidschichten weg. Mit A. dest. spülen, trocknen, fertig.

Kostet 69 Cent für den Zitronensaft, und es bleibt noch was für die Küche übrig! Ist immer einen Versuch wert, bei Kabelbruch hilft das natürlich nicht 😊

Viel Erfolg

Achim