

VR6 oberer Kettenspanner prüfen/tauschen?

Beitrag von „donadi“ vom 27. Juni 2016 um 09:29

Hallo Naico,

schaue dir mal das hier an: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...nspanner-V6-TDI>

Ich denke nicht dass deine Fehlermeldung mit dem Spanner zu tun hat. Die Spanner Problematik ist eher kosmetischer Natur und äußert sich nur durch Rasseln bei Motorstart nach längerem Stand, wenn es Kalt, ist bei Vollmond.