

# **V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor**

**Beitrag von „Hartl“ vom 5. Juli 2016 um 22:18**

Mach mal Log-Fahrten im MSG Verbund (31) die folgende MWB enthalten

- Ladedruck soll
- Ladedruck ist
- Luftmasse soll
- Luftmasse ist
- Drehzahl
- Diffdruck DPF

Im 3. Gang oder ATM man. ab 40 Km/h mal richtig durch beschleunigen.

Das Ganze dann mal hier Einstellen (.csv Datei)

Gruß