

# weiß blauer Rauch nach Startvorgang

Beitrag von „Amel\_B“ vom 13. Juli 2016 um 10:38

[Zitat von Amanzie82](#)

Hier gibt es auch eine Diskussion, leider auf englisch.

<http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=327135>

Erklärung.: Motor Kalt, hohe drück, viel Sprit, viel Sauerstoff.

Beim Startvorgang wird Wasser und nicht verbrannte Diesel über die Abgasanlage nach außen geführt. Farbe - Weiß/Bläulich

ich kann es nicht genau erklären, da mein Deutsch dort an seine Grenzen kommt.

Danke für den Link, sind einige interessant Punkte dabei.

Was ich schon prüfen konnte ist, ob es am Tuning liegt. Mit original Software ist es das Gleiche. Also glaube ich nicht, dass es an der Spritversorgung liegt.

Was ich jetzt mal versuche ist einen Öl catch tank zu verbauen und den Turbolader auf Ölverlust zu prüfen.

Wir hatten vor zwei Tagen ein Unwetter mit starkem Wind. Beim starten danach war fast kein Rauch zu sehen.

Das würde für das verbrauchte Öl aus dem Turbolader sprechen. Werde am Wochenende einmal über die Abgasrückführung mit Druckluft in den Auspuff hineinblasen. Falls dann Rauch aus dem Auspuff kommt, hab ich meinen Fehler gefunden.

Danke an alle schon mal für die hilfreichen Tipps