

Abblendlicht macht mich wahnsinnig!

Beitrag von „ArminR“ vom 16. Juli 2016 um 21:39

Ach ja, noch eins: der Fehler

"00907 - Eingriff Lastmanagement"

ist aufgetreten, als ich das vcds angeschlossen hatte und die Zündung eingeschaltet war.

Das bedeutet, denke ich, dass das Auto wegen der geringen Batterieleistung Verbraucher abgeschaltet hat...

Viele Grüße

Armin