

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „T-Kai“ vom 21. Juli 2016 um 19:52

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,
das mit dem Hands-Free freischalten funktioniert beim GP nicht mehr.
Du benötigst ein neues Telefonsteuergerät wenn du kein rSap-fähiges Handy hast.
Das **3C8 035 730 C** findest du in der Bucht, damit kannst du jedes Handy koppeln.

Leider muss ich das Thema nochmals aus der Versenkung holen und hier einhaken.

Wie ist es mit dem Touareg GP (EZ 04/2007) bei dem noch das RNS MFD-2 verbaut ist?
Hier ist soweit ich weiß noch kein CanBus 2.0 verbaut.

Gibt es in diesem Fall die Möglichkeit das ganze wieder Softwaretechnisch über Punkt 134 zu lösen
oder muss zwangsläufig ein neues Steuergerät her?

Ich hoffe, dass sich schonmal jemand mit diesem Problem auseinander gesetzt hat. 🙄