

Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

Beitrag von „Hartl“ vom 24. Juli 2016 um 20:40

... das kann an der Ölpumpe liegen, Öl Sieb, das Öl selber!