

MFD-2 - Firmware 030 legt Lenkradfernbedienung und automatische Abschaltung lahm

Beitrag von „T-Kai“ vom 25. Juli 2016 um 20:37

Das Problem wurde gelöst.

Im Touareg 1 GP mit RNS-2 DVD sollte die Softwareversion v0030 nicht aufgespielt werden. Diese funktioniert ausschließlich bei Touaregs vor GP bis zur KW 46/06.

Für den Touareg 1 GP mit RNS-2 DVD gibt es die Softwareversion v0019. Damit hat bei mir alles wunderbar geklappt. Die MFA ist wieder da.

Gruß

Kai