

# **Fahrzeug spinnt bei zu grosser Hitze**

**Beitrag von „Husko“ vom 28. Juli 2016 um 09:52**

Servus miteinander, sorry ist ein V6, 3.0 Bj 2012. Der Fehlerspeicher hat nun tatsächlich einen defekten Bremslichtschalter ausgespuckt. Bin mal gespannt....

Danke Euch, Husko