

Abgas-Fehlermeldung;

4807

Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz zuklein

Beitrag von „michael197100“ vom 30. Juli 2016 um 13:45

hallo, so ich habe das mal ausprobiert, ging nicht ganz so. ich bin auf 01 motorelektronik gegangen und da sind die messwertblöcke -08 nicht freigegeben. dann auf erweiterte messwerte und da hab ich dann unter 026 luftmasse istwert , 028 luftmasse sollwert gefunden.beim normalen fahren sind beide werte dicht beieinander (300) . bei beschleunigung im 3 gang war der sollwert bei 1200mg/stroke mehr ging nicht, und der istwert bei 900 mg/stroke, also recht weit auseinander. nur weiß ich nicht ob das die werte sind die ich brauche um zu wissen ob der luftmassenmesser ok ist ?