

Fahrzeug spinnt bei zu grosser Hitze

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 2. August 2016 um 10:03

Hallo Husko

ich würde mal auf einen defekten Hauptbremszylinder tippen!

Siehe hierzu <http://www.texerv.com/bremsanlage.html>.

Schöne Grüsse aus Zürich