

AGR Ventil Defekt ? Touareg V6 3.0 CAS

Beitrag von „Katsutoshi“ vom 2. August 2016 um 11:47

Hallo zusammen,

vor ein paar tagen hat mein T1 während der Fahrt kein gas angenommen (bei vollgas erst nach 5 -6 sekunden) hab dem erstmal keine bedeutung zugemessen, da auch keine lampe anging oder ähnliches.

Am nächsten Tag hat er dann einen Motorfehler anzeigt und ist in den Notlauf gegangen.

Jetzt sägt er mit der drehzahl (zwischen 500 - 1300) sobald er in R oder D ist und hat keine leistung (mehr als schrittgeschwindigkeit ist nicht möglich.)

Auch auf N dreht er nicht richtig hoch.

Manchmal geht es dann doch...

VCDS sagt AGR Defekt.

Was denkt Ihr ? AGR Ventiel defekt?

Muss der Kühler immer mitgetauscht werden?

Gruß Kolja