

Telefon verbindet sich nicht mit dem Internet

Beitrag von „Touareg-V6“ vom 2. August 2016 um 21:36

Hallo zusammen,

es gibt ja die WLAN Funktion um einen Hotspot bereit zu stellen, dafür muss das Telefon sich aber ins Internet einwählen.

Dies sollte doch automatisch geschehen, oder?

In den Einstellungen sehe ich aber immer "Nicht verbunden"

Was fehlt?

Wer kann mir helfen?