

Ist meine Ölanzeige defekt? Oder brauche ich wirklich so viel Öl ?

Beitrag von „Alen“ vom 6. August 2016 um 15:22

Hallo zusammen

Ich hoffe mein Problem passt hier rein.

Ich fahre einen Touareg Hybrid - also Benziner.

Alter: 3 Jahre

KM Stand 31'164km

Wir fahren vorwiegend Kurzstrecken

Bis jetzt habe ich nie gross Öl nachfüllen müssen.

Vor ein ca . 3 Wochen bei KM Stand 30'800 kam eine Fehlermeldung im Display, dass ich max 0.5 Öl nachfüllen muss (Weiterfahrt möglich). Das ist das erste mal in 3 Jahren dass dieser Warnung erschienen ist.

Ich habe dann ca. 0.4L eingefüllt. Danach war gut, es kam keine Fehlermeldung mehr.

Heute sprich ca 3 Wochen und 300km später ist wieder die Warnleuchte (ölkanne) im FIS aufgeblinkt. Ich soll wieder max. 0.5L nachfüllen (Weiterfahrt möglich). Wir hatten ca. eine 80km Autobahnfahrt hinter uns.

Dann ich noch ca. nochmals 0.2L gefüllt. Hatte noch so viel Kofferraum. Jetzt bin ich zu Hause. Der Dicke steht in der Garage. Habe ca. 10min gewartet und danach den Ölstand kontrolliert. Siehe screenshot unten.

Wie kann das sein, dass jetzt der Ölstand bei max ist, obwohl ich nur 0.2l nachgefüllt habe...und davor kam die Warnung.

- Stimmt etwas mit der Öl-Anzeige / Sensor nicht ??
- Messe ich falsch? Muss ich länger warten mit Messen?
- Oder verliert/verbraucht der Dicke extrem viel Öl ?

Gruss

Alen

[IMG_20160806_145338.jpg](#)