

Problemen mit Luftdruck in Motor

Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. August 2016 um 14:16

[Zitat von alexej_0](#)

Guten Tag

Ich habe ein Touareg B.j.2008 3.0 TDI 240 PS motor.

Wenn ich auf z.b. Autoban bin , und Gas gebe (voll), dann geht Motor in störung (spirale blinkt und schreibt "Motorstörung Werkstatt). Dann muss ich stoppen, Motor aus, dann wieder ein. und dann kann ich weiter fahren bis nächstes mal.

Fehlerspeicher habe ausgelesen. Zeigt 2 Fehler (Anhang).

Hat jemand so Problemen gehabt? VW sagt nichts

Danke.

Alles anzeigen

Hallo Alexej_0,

der Fehlermeldung nach baut der Turbolader zu wenig Druck auf. Wie in einem Post vorher geschrieben kann es mehrere Ursachen haben - Undichtheit oder auch Verschleiß bzw. Defekt am Turbo bzw. VTG-Stellglied.

Mögliche Indizien für eine Undichtheit wären laute Pfeiffgeräusche aus dem Motorraum. Auch kann nicht schaden die Druckschläuche auf Bißspuren o.ä. zu überprüfen.

Hat der Motor insgesamt weniger Leistung? Wie sieht es im Teillastbereich aus?

Gruß,
dieseldriver