

V10 BLE Motor - Aschemasse zurück setzen

Beitrag von „Hartl“ vom 13. August 2016 um 02:08

Ich hatte die beiden DPF's bei ca. 145.000 Km mit dem Hochdruckreiniger jeweils 10 min von beiden Seiten gespült.

Zuerst gegen und danach mit dem Abgasstrom, bis sauberes Wasser kam.

SG

Gerhard