

Motorschaden beim 3.0 V& TDI Baujahr 2007

Beitrag von „Luc“ vom 16. August 2016 um 09:03

Bei meinem PKW handelt es sich um einen VW-Touareg 3.0 Tdi V6, Erstzulassung 29.03.2007, mit einer Laufleistung von rund 195.000 Kilometern.

Der Motor ist fest und dreht sich nicht mehr auf Grund von Wassereinflüssen.

Kann mir jemand einen Tip geben wo man das seriös und bezahlbar reparieren lassen kann, bzw instandsetzen?

Vielen Dank