

Lichtmaschine wechseln V10 Tdi

Beitrag von „mark1“ vom 21. August 2016 um 17:26

dies habe ich auch noch gefunden:

"das Auto stand 3 Tage in der Werkstatt, da ich die falsche Austausch-LIMA besorgt hatte. Der Meister musste die Wasseranschlüsse anpassen (Durchmesser passt nicht ganz).

Mit Kleinteilen und dem Ziehen eines neuen Stromkabels (angegammelt und für die LIMA Anschlüsse zu kurz) lag ich bei 770€ für den Tausch und 498 für die LIMA aus dem Auktionshaus."

findest Du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...maschine-defekt>

Gruss

Mark