

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „Joyflight“ vom 28. August 2016 um 17:02**

Okay - danke! Sicherung konnte ich jetzt sogar im Manual finden ( Nr.4 (aber nicht "B4"), 20Ampere). Wer lesen kann, ist im Vorteil 😊

Ist vorgemerkt fürs nächste Mal.

Aber eine ECON-Taste finde ich nicht. Ist eine 2C-Climatronic...

Ist die ECON-Taste vllt was Neueres??

Grüsse