

Touareg II Austausch Abgaskuehler durch VW Werkstatt

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 30. August 2016 um 10:39

Also koennte ich mit meinem Verdaccht richtig liegen, dass das an dem ausgetauschten Abgaskuehler liegen muss. Immerhin gab es vor dem Tausch damit keine Probleme...

Es ist doch aus der HAut zu fahren..

Das waere nun der 4te Besuch (zuvor schon 3 mal je 2-3 Tage wegen AGR Problemen)

LG Patrick