

# **Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche**

**Beitrag von „rebell“ vom 10. September 2016 um 18:52**

Meine Welle hat vor dem endgültigen Ende des Mittellagers laute Quitschgeräusche gemacht. Also ich denke, da ist alles möglich....