

HA senkt nicht mehr ab! Fehlermeldung ROT im MFA

Beitrag von „user touareg“ vom 14. September 2016 um 12:02

Ah Ok! Das hilft mir denke ich weiter! Hat jemand die Restdruckventile schon mal ausbauen können ohne den Dämpfer auszubauen?

Die Leitung denke ich bekommt man mit einem 12er selbst gekröpften Schlüssel hin, aber wie geht das Ventil raus?? Spezialwerkzeug?

danke für die Hilfe