

Fahrwerk

Beitrag von „saunamann“ vom 16. September 2016 um 16:21

Hallo,

also so heute in der Werkstatt Fehler auslesen lassen

1. kompressor masseschluß ablassventil
- 2 Dämpfer rechts hinten Ablass Ventil defekt

kann min mir jemand sagen was das bedeutet,weil die Dämpfer sind in tiefster stellung fest wie Stein

vg

saunamann