

Reparatur Stellglied für Lenksäulenverriegelung Fehlercode 00288

Beitrag von „mtnq73“ vom 17. September 2016 um 19:36

Hey.

Also bevor ich die batterie des funkschlüssels gewechselt habe, ging das Fhz wieder nicht an.

Nur Radio, Licht usw.. funktionierten.

Im Display tat sich überhaupt nichts.

Habe es mit beiden Funkschlüsseln versucht, aber es war das gleiche Resultat.

Habe dann den minus Kabel der Batterie getrennt, 10 Minuten gewartet und der Wagen sprang wieder an.

Habe danach ebenfalls die Batterien beider Funkschlüssel gewechselt.

Im Fehlerspeicher war nichts mehr eingetragen betreffend Wegfahrsperre.

Werde mal abwarten ob der Fehler wieder auftritt.

Oder hat noch jemand eine Ahnung,was das Problem sein könnte, da das Fahrzeug nur wieder angeht nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe.

Danke