

RNS 510 hängt / bootet ununterbrochen

Beitrag von „Joyflight“ vom 20. September 2016 um 21:19

Hi,

ist ein T1, Modellpflege, Erstzulassung April 2008.

Bin die letzte Dreiviertelstunde mit der Taschenlampe am Dicken gewesen.

Manual ist zwar dick aber Katastrophe: Nichtigkeiten und Selbstverständlichkeiten sind ausführlich beschrieben aber wenns auch nur etwas in die Tiefe gehen müßte, ist die Botschaft klar: "geh zum Freundlichen!"

Okay...konnte auf der rechten Seite zwei vorhandene Sicherungen identifizieren, die was mit dem RNS zu tun haben:

Nr 10(5Amps) und Nr 11(20Amps). Auf Steckplatz 9 und 12 steckte keine.

Die zwei hatte ich also rausgemacht. Am RNS schien dann auch nichts mehr zu gehen.

Nachdem die Sicherungen wieder drin waren: leider keine Verbesserung.

Dann nochmal die Prozedur mit der SWL-Recovery-CD....Prozedur iO durchlaufen aber danach nur wieder die Endlosbootschleife und zwar ohne Bild auf dem Bildschirm. Hab aber auch irgendwie das Gefühl, dass das Teil ruhiger (toter?) wie gestern ist. Tja....nicht gut...