

RNS 510 hängt / bootet ununterbrochen

Beitrag von „Humvee“ vom 20. September 2016 um 21:29

Nur die SWL wird ja auch nicht helfen !

Pack die FW5238 drauf und alles ist wieder ok

Und lies hier mal das PDF unter Absatz RNS510

[https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-\(7L\)](https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-I-(7L))