

Nach SW Update K0821 Navi freischalten ?

Beitrag von „windstar“ vom 22. September 2016 um 18:11

Die DVD ist blau und nicht rot und eine Freischaltung der FW ist absolut nicht erforderlich. Ich habe in letzter Zeit wirklich genug RNS850 aktualisiert um das sicher sagen zu können. Was Dein Freundlicher gemacht hat kann ich nicht beurteilen.

[Zitat von Thotti](#)

Stimmt nicht.....

Das Update selber geht ohne WOB, aber vor der ersten Inbetriebnahme muss auch das Update auf 0821 über WOB "freigeschaltet" werden.

Nur die rote DVD einlegen reicht nicht.

Habs bei meinem gerade machen lassen. Und erst am Ende, zum Test des Systems, musste der Wagen ans Laptop um das Firmware-Update durch VW freischalten zu lassen.