

Probleme mit dem Gebläsemotor

Beitrag von „tuftufrene“ vom 22. September 2016 um 20:42

Hallo habe einen Touareg Bj 2004 V10 und habe folgendes Problem

der Gebläsemotor hat Macken da haben wir den mal ausgebaut weil der wenn er in Betrieb ist erst anfängt und sich auch die einzelnen Stufen hochstellen lässt und dem entsprechend auch läuft und dann plötzlich langsamer wird und dann ganz aufhört obwohl er auf voller Einstellung steht.

Im ausgebauten Zustand kann man es gut sehen erst fährt er hoch wird immer schneller und dann plötzlich dreht er sich immer langsamer bis er ganz aufhört. Wenn man ihn dann mal hin und her kippt fängt er wieder mal an und dann nicht. Weiß jemand was das ist ??

Bin über jede Hilfe dankbar

lg