

Injektoren NEU oder AUFGEARBEITET ???

Beitrag von „Turbo Jens“ vom 30. September 2016 um 18:34

So, mal ein kurzes Update zu meinen Injektoren.

seid kurzem macht der Dicke wieder Warmstartprobleme. 😞

Beim auslesen der Injektorenwerte zeigt sich einer bei -52ms beim 1. Kalibr.-punkt.

Denke das der wieder nachtropft. 🚰

Habe mal den Verkäufer angeschrieben wie es mit der Garantieleistung aussieht, ansonsten scheinen die aufgearbeiteten Injektoren zu halten.

Updates folgen wenn Erwünscht! 😊

Gruss aus Bremen

Jens