

# **V8 tdi brummen bei 1400 bis 1800 Umin**

**Beitrag von „Teschi“ vom 6. Oktober 2016 um 21:18**

Hallo,

Ich habe zwar v6 tdi und bei mir ist dieses Brummen zwischen 700 und 900 bei Schrittgeschwindigkeit bin ich drüber ist es weg steht er ist es weg.

Der freundliche hatte ihn gestern den ganzen Tag da nichts gefunden. Hat jemand noch eine Idee? Nervt ein bisschen. Laufleistung 167 tkm MJ 2013. bin sonst superzufrieden mit meinen Dicken. Nie wieder ein anderes Auto.