

Kühlmittelanzeige im Kombi-Instrument spinnt

Beitrag von „coala“ vom 9. Oktober 2016 um 21:35

Servus,denke eher, dass hier der Kühlmittel-Thermostat defekt ist.Grüße Robert