

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. Oktober 2016 um 07:10

[Zitat von Scotty1](#)

jupp-an der verstellung ist öl.

ist wohl die meistverbreitete V10-Krankheit! 🙄

[Zitat von Scotty1](#)

Was ich noch fragen wollte. Ist in diesen Fällen immer die Pumpe als solche defekt oder lediglich eine Dichtung?

Nicht unbedingt, die Pumpen an sich sind durchaus haltbar, aber bei dem Montageaufwand werden in den meisten Fällen die Dichtungen samt Pumpen getauscht.