

# nach Lenkradumbau leuchtet die Airbag Lampe, Spannung zu niedrig !

Beitrag von „stuny53“ vom 12. Oktober 2016 um 15:54

[Zitat von stuny53](#)

Hallo,

ich habe mir in einer Fachwerkstatt mit Airbag Spezialisten das Lenkrad ausbauen lassen und neu vom Sattler beziehen lassen. Nun bei Einbau leuchtet die Airbag Lampe mit Fehler laut Werkstatt: Spannung Fahrer Airbag zu niedrig. Nun habe ich mir von einem Freund sagen lassen das die Steckkontakte ggf. "überarbeitet" werden müssen, heisst irgendwo ein bis zwei Milimeter vom Steckergehäuse bearbeiten und dann sollte nach dem Einbau wieder alles "sitzen" !

- Hat jemand das schon mal gemacht / machen lassen?
- Was genau muss gemacht werden?
- hat jemand eine Anleitung/ Tipp für die Werkstatt, damit diese mein Lenkrad wieder montieren können und ich das Auto wieder nutzen?

Ich freue mich auf Infos gerne auch mit Bild, danke

Grüße 😊

Eckdaten: VW Touareg Typ 7L EZ 2008 3.0 TDI V6