


### 3.0 V6 TDI Gasdruckdämpfer / Luftfederung Hinterachse ... wer kennt den Hersteller ?

Beitrag von „deisterjaeger“ vom 12. Oktober 2016 um 19:33

So,

am Innenleben der Heckklappe muß sich bereits jemand versucht haben ! und das ganze sehr laienhaft dazu. VW baut nicht umsonst Halter für diverse Steckverbindungen ein... **2 Stück hatten freies Spiel auf die Bleche** im Inneren und leichte Aufräumarbeiten meinerseits brachten schon ein wenig Ruhe in die Sache; jetzt ist lediglich nur noch ein Klappern bei härteren Stößen zu hören.

Die Frage warum da jemand dran war wurde schnell beantwortet... Das Öffnen der Heckklappe ist lediglich per Handzug ( hinter der Verkleidung ) von innen möglich. Ein Druck auf den Schalter unter dem Wischerarm zeigt keinerlei Reaktion. Das Durchsehen aller vorne



vorhandenen Sicherungen brachte natürlich keinen Erfolg.

Mehrere kleine Probleme beseitigt und dafür ein Grosses gefunden ... und "Stromangelegenheiten" sind nicht unbedingt meine Stärke !!!... hat jemand von Euch schon mal mit diesem Problem zu kämpfen gehabt ?

Beste Grüsse !