

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „The Day“ vom 13. Oktober 2016 um 21:31**

Hallo Leute,

hab schon längere Zeit das Steuergerät 3C8 035 730 C in meinem T Baujahr 2007 (Modell 2008) Premium Freisprecheinrichtung verbaut. Konnte mit dem Ursprünglichen Nokia Steuergerät einwandfrei rsap verwenden. Nun sollte ich beide Versionen nutzen können. Iphone funktioniert auch einwandfrei seit mehreren Jahren, nun wollte ich mein altes rsap fähiges Handy im rsap Modus verwenden was nun nur eingeschränkt funktioniert.

Ich kann bei einem abgehenden Anruf mein Gegenüber lediglich hören. Das Gegenüber hört allerdings nichts. Sofern ich wieder Hfp aktiviere, ist alles wieder normal!

Nun die große Frage, woran kann das liegen?