

starker und übel riechender Qualm

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 17. Oktober 2016 um 14:10

Wieso hackt ihr euch jetzt gegenseitig die Augen aus anstatt dem betreffenden User mal irgendeinen technischen Rat zu geben?

Sonst ist ja die VW Sonnenbrillen und Oberaufseher Fraktion hier auch nicht so träge beim Austeilen von Ermahnungen!

Zum technischen Problem:

Scan des kompletten Fahrzeuges

Scan des Motorsteuergerätes

Werte der Injektoren auslesen und in einem entsprechenden Forum von Spezialisten (zb. <http://vagcomforum.de/index.php> oder <https://community.dieselschrauber.de/>) beurteilen lassen.

--> Verdacht auf undichte bzw. nachtropfende Injektoren

SG