

Reifendruckkontrolle in Felge

Beitrag von „Thotti“ vom 28. Oktober 2016 um 13:38

[Zitat von windstar](#)

die Dinger lassen sich nicht von außen aktivieren

Leider falsch....

RDKS sind sehr wohl von außen aktivierbar, nur müssen die Daten dazu auch im Diagnosegerät (hier z.B. ATEQ) vorhanden sein.

Genau das Problem liegt ja anscheinend bei meinen RDKS vor: das ATEQ Vt56 kennt den o.g. Sensor offenbar nicht.

Einen alten Sensor (7PP907275F) hat es sofort erkannt und aktiviert.

[Zitat von windstar](#)

Räder drauf aufs Auto und gut, RDK Sensoren werden von alleine erkannt.

Wenn die Sensoren aktiv sind: im Grunde ja. Dazu müssen diese aber erst aktiviert werden.

Und selbst wenn sie aktiv sind heißt es nicht, dass sie vom Fahrzeug erkannt werden.

So passen die "alten" Sensoren, die z.B. von einem 2011er Touareg erkannt werden, nicht bei einem 2016er Touareg.

Der 2016er kann mit den alten Sensoren nix anfangen und schaltet die RDK aus.

Aber wie schon geschrieben: dazu müssen die Sensoren erst einmal aktiviert werden um das festzustellen.

Und da hapert's (bei meinem) aktuell....bzw. bei den 5Q0907275B.

Zum Glück schaltet mein 2011er einfach die RDK aus ohne die ganze Zeit mit Warnmeldungen zu nerven.

Trotzdem will ich, dass die Dinger funzen....