

# Probleme mit Ruhestrom bei TDI V10

**Beitrag von „Janni“ vom 4. November 2016 um 18:06**

Hi, manchmal stehe ich mit der SUFU auch auf Kriegsfuss, aber eigentlich solltest du jede Menge zu dem Thema finden. Einen 24W Verbraucher sollte man mit einer Wärmebildkamera finden können. Über VCDS sollte man das auch beim BJ2008 finden, zumindest eingrenzen können.

Wie hast du den Ruhestrom gemessen? Bei verschlossenem Wagen?